

Il Consorzio di bonifica interviene nel fosso della Ruota **Rischio idrico a Badesse**

BADESSE - L'abitato e l'area industriale di Badesse sono stati in passato soggetti a frequenti fenomeni di esondazione dovuti ad eventi alluvionali del Torrente Staggia e dei fossi minori, tra cui il Fosso della Ruota, un'affluente di sinistra dello Staggia. Nonostante siano già stati realizzati negli anni scorsi alcuni interventi sul Fosso della Ruota, permangono e sono particolarmente evidenti certe situazioni di criticità relative a zone a rischio d'esondazione, tanto che anche di recente, durante un evento di pioggia intensa del settembre 2005, si sono verificati allagamenti delle aree agricole in sinistra idraulica e delle aree urbanizzate in destra idraulica. La Provincia di Siena ha predisposto un progetto generale di sistemazione del corso d'acqua da attuarsi tramite 4 stralci ed ha affidato al Consorzio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori del II stralcio delle lavorazioni complessivamente previste. L'intervento che ha preso avvio in questi giorni interessa il tratto terminale del fosso della Ruota a partire dall'attraversamento della strada provinciale delle Badesse fino a circa 600 metri a monte del ponte.



Badesse Intervento del Consorzio

